



ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ



Odzież ochronna powinna mieć kolor sygnalizacyjny, aby była dobrze widoczna na otwartej przestrzeni. Sprzęt ochronny musi być przetestowany zgodnie z przepisami i normami międzynarodowymi obowiązującymi w UE i USA (oznaczenie CE/ISO/UL). Wymogi w tym zakresie mogą się różnić w zależności od kraju. Dalsze informacje można uzyskać u lokalnego dilera, który zapewnia serwis.



Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno pomijać żadnej części środków ochrony indywidualnej.

Kask z nausznikami i osłoną twarzy oraz okulary ochronne



Kurtka/koszula do prac leśnych



Kurtka do prac leśnych powinna zapewniać pełną osłonę górnej części ciała i wentylację. Kurtka lub kamizelka muszą mieć kolor sygnałowy i pola odbłaskowe.

Spodnie/nogawice ochronne



Spodnie ochronne muszą być wyposażone w zabezpieczenia przed przecięciem, które spełniają wymogi międzynarodowych norm. Zabezpieczenie przed przecięciem składa się z kilku warstw materiału o bardzo długich włóknach, które w razie



wypadku wplątują się w łańcuch, zatrzymując go w ułamku sekundy (rys. A). Bardzo ważne jest, aby podczas prania postępować zgodnie z wytycznymi producenta. Jeśli powłoka ochronna zostanie nacięta, spodnie muszą zostać wymienione.

Obuwie ochronne




Obuwie ochronne powinno być wyposażone w ochronny nosek, zabezpieczenie przed przecięciem i podeszwy o głębokim bieżniku (ochrona antypoślizgowa) zgodne z międzynarodowymi normami.

Rękawice robocze



Należy zawsze nosić ochronne rękawice robocze, aby chronić się przed skaleczeniami, zadrapaniami, olejami i paliwami. Rękawica na lewą rękę z zabezpieczeniem przed przecięciem chroni również przed łańcuchem pilarki.

Pierwsza pomoc



Zawsze należy mieć pod ręką apteczkę pierwszej pomocy, która jest łatwo dostępna. Apteczka pierwszej pomocy powinna być zawsze dostępna w strefie obalania.

Sprzęt łączności



W razie wypadku musisz być w stanie szybko wezwać pomoc. Zawsze miej przy sobie gwizdek i telefon komórkowy lub radiostację.

