


OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY



POSLEDNÍ ÚPRAVA: 15. LISTOPADU 2019

Ochranný oděv musí mít signální barvu, která zajistí, že budete jasně vidět v otevřeném prostoru. Ochranné prostředky musí být testovány v souladu s platnými mezinárodními předpisy a normami v EU a USA (označení CE/ISO/UL). Požadavky se mohou v různých zemích lišit. Další informace získáte v místním servisu nebo u prodejce.



Ve vlastním zájmu nikdy neopomeňte žádnou položku příslušných osobních ochranných prostředků.

Přilba s chrániči sluchu, štítem a ochrannými brýlemi



Lesnická bunda / košile



Lesnická bunda by měla poskytovat úplné krytí horní části těla a mít větrání na vhodných místech. Bunda nebo vesta musí mít signální barvu a reflexní pole.

Ochranné kalhoty / chrániče holení (návleky)



Ochranné kalhoty musí být opatřeny ochranou proti proříznutí, která splňuje mezinárodní normy. Ochrana proti proříznutí se skládá z výstelky s několika vrstvami velmi dlouhých vláken, které



se zapletou do řetězu, a zastaví jej ve zlomku sekundy (obrázek A). Je důležité dodržovat pokyny výrobce pro mytí. Pokud dojde k zaříznutí do ochranných vrstev, nelze již kalhoty při řezání používat.

Ochranná obuv




Obuv by měla být vybavena ochrannými špičkami, ochranou proti proříznutí a podrážkami s hlubokým vzorkem (protiskluzovou ochranou) v souladu s mezinárodními normami.

Pracovní rukavice



Vždy byste měli používat pracovní rukavice, abyste se chránili před pořezáním a poškrábáním, olejem a palivem. Rukavice s ochranou proti proříznutí na levé ruce vás také chrání před řetězem pily.

Lékárnička



Vždy byste měli mít k dispozici lékárničku, která bude snadno přístupná a po ruce. V oblasti kácení musí být vždy k dispozici lékárnička.

Komunikační zařízení



V případě nehody musíte být schopni rychle přivolat pomoc. Na místě kácení vždy noste píšťalku a mobilní telefon nebo vysílačku.