



PRZERZYNKA



Cięcie pnia drzewa na żadaną długość może być skomplikowane. Na przykład, pień może być bardzo gruby, znajdować się na pochyłości lub leżeć bezpośrednio na ziemi. Zanim zaczniesz pracę, dokładnie przeanalizuj stan pnia, wywierane na niego naprężenia i ruch końca kłody podczas przerzynki. Starannie zaplanuj procedurę, przerzynki, zwłaszcza w przypadku większych kłód. Nieprawidłowa technika pracy może być niebezpieczna i spowodować pęknięcie pnia lub zakleszczenie prowadnicy.

Bezpieczeństwo podczas przerzynki

Pamiętaj o odpowiedniej postawie podczas przerzynki. Stań z boku miejsca cięcia, ponieważ pień może podskoczyć lub odbić. Jeśli podłoże jest nachylone, podczas przerzynki nie wolno stać poniżej miejsca cięcia. Pień może zacząć się toczyć, zanim zostanie przecięty, i zranić Cię.



Zawsze stawaj z boku miejsca cięcia, ponieważ pień może podskoczyć lub odbić.

Kierunek naprężenia i podstawowa technika

Zawsze staraj się ocenić napięcie pnia — czy naprężenie ściskające występuje na górze, czy na dole? Podstawową techniką jest rozpoczęcie od wykonania nacięcia na głębokość jednej trzeciej średnicy kłody od strony narażonej na naprężenie ściskające — to jest strona, po której spodziewasz się, że wystąpi zakleszczenie prowadnicy. Następnie kontynuuj to samo cięcie po przeciwnej stronie, aż do całkowitego przecięcia kłody. Szczegóły znajdziesz w opisach metod poniżej.




Wyrób sobie nawyk obserwowania, jak pień reaguje na cięcie. Może się zdarzyć, że źle ocenisz naprężenie.

Nacisk od góry

METODA

Nacisk od góry: podstawowa technika przerzynki

Dotyczy pni, w których prowadnica pilarki jest co najmniej tak długa, jak średnica pnia:



1

Rozpocznij od cięcia od górnej strony. Głębokość cięcia powinna wynosić około jednej trzeciej średnicy kłody; możesz też zakończyć cięcie, zanim pień zacznie chwytać prowadnicę.


2

Teraz wykonaj podcięcie od dołu, tak aby szczelina spotkała się z pierwszym cięciem. Tnij do momentu przecięcia kłody.

METODA

Nacisk od góry: przerzynka grubych pni

If the pressure is on top and the trunk is thicker than the bar length:



1

Rozpocznij od przerzynki po przeciwnej stronie pnia.

2

Ciągnąc pilarkę ku sobie, wykonaj przerzynkę od góry, do około jednej trzeciej średnicy pnia.

3

Teraz wykonaj przerzynkę od dołu. Wykonaj otwór, jeśli pień leży na ziemi, aby uniknąć uderzenia łańcuchem o kamienie.

4

Kontynuuj podcinanie w kierunku środka pnia.


Nacisk od dołu

Gdy pień leży w taki sposób, że nacisk jest wywierany od dołu, należy wykonać przerzynkę w odwrotnej kolejności:

METODA

Nacisk od dołu: podstawowa technika przerzynki

Dotyczy pni, w których prowadnica pilarki jest co najmniej tak długa, jak średnica pnia:



1

Rozpocznij od podęcia do około jednej trzeciej średnicy pnia lub do momentu, gdy prowadnica zacznie się zakleszczać.


2

Teraz wykonaj podcięcie od góry, tak aby szczelina spotkała się z pierwszym cięciem. Tnij do momentu przecięcia kłody.

METODA

Nacisk od dołu: przerzynka grubych pni

Jeśli nacisk jest wywierany od dołu, a pień jest grubszy niż długość prowadnicy:



1

Rozpocznij od przerzynki po przeciwnej stronie pnia.

2

Ciągnąc pilarkę ku sobie, natnij nieco pień od góry.

3

Następnie wykonaj przerzynkę od dołu, do około jednej trzeciej średnicy pnia. Wykonaj otwór, jeśli pień leży na ziemi.

4

Zakończ cięciem od góry.

